

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН, МЕСТ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТОВ
АН-24, АН-26, АН-30, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ФОТОДОКУМЕНТИРОВАНИЮ**

| №№ п/п | Зона, место конструкции | Номер выпуска технологической карты (стр.) | Тип ВС | Контролируемый дефект |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|
| Ф Ю З Е Л Я Ж | | | | |
| 1. | Зализ центроплана | 7, 9, 15; 6 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, вмятины, деформация, коррозия |
| 2. | Узел крепления цилиндра уборки и выпуска передней стойки шасси | 7, 9, 15; 18 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, ослабление заклепок |
| 3. | Фонарь кабины | 7, 9, 15; 18 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, царапины, «серебро» |
| 4. | Зона скуловой балки Между шп.25-29 слева и справа | 7, 9, 15; 6 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, подрыв сварных точек |
| 5. | Элементы конструкции подпольной части фюзеляжа в зоне под туалетом и буфетом | 7, 9, 15; 27 | Ан-24 | Коррозия, трещины, подрыв сварных точек |

| КРЫЛО | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|---|
| 6. | Стык панелей центроплана по оси симметрии самолета и нервюре №7 | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 7. | Люк заливной горловины на центроплане | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 8. | Люк топливомера на центроплане | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 9. | Люк сливного крана | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 10. | Верхняя панель СЧК по нервюре №7 и 12 | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 11. | Люк топливомера СЧК | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 12. | Заливная горловина СЧК | 7, 9, 15; 8 13 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 13. | Люк под топливный насос | 7, 9, 15; 11 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 14. | Монорельсы закрылка на СЧК и узлы крепления | 8, 9; 18 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, повреждения |
| ОПЕРЕНИЕ | | | | |
| 15. | Руль высоты и узлы его навески | 7, 9, 15; 7 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, царапины, деформация, коррозия |
| 16. | Руль направления и узлы его навески | 7, 9, 15; 7 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины, царапины, деформация, коррозия |
| ШАССИ | | | | |
| 17. | Траверса главной опоры шасси | Бюлл. №1226БР-Г | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |
| 18. | Рычаг узла траверсы главной опоры шасси | Бюлл. №1331БР-Г | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | Трещины |